

COLLAUDO

Il collaudo svolto da: I Tecnici

Massone Emanuele

Rivero Israel

ISTITUTO COMPRENSIVO - "ANTONELLI - CASALEGNO"-TORINO
Prot. 0003661 del 17/03/2023
VI-10 (Entrata)

Il giorno (data) 30/01/2023 si è svolto il collaudo dei Tavoli Interattivi Wacebo 43" ubicati in via (indirizzo) Via Boston 33 Torino commissionato da (chi ha ordinato il macchinario) Istituto Comprensivo Antonelli - Casalegno

Sono presenti a titolo di commissione di collaudo:

- la ditta che eseguito il lavoro CARUSO SERVIZI SRLS
- il tecnico dell'azienda produttrice dell'impianto: SI NO (barrare la casella)
- il tecnico di parte nominato dal cliente: SI NO (barrare la casella)
- direttamente il cliente Prof.ssa Carla Bonino: ~~SI~~ NO
(barrare la casella)
- il cliente nomina "suo perito di parte" ... tale indicazione è stata espressa attraverso una comunicazione orale/ telefonica il.....scritta attraverso email, lettera del

SI APRE LA FASE DEL COLLAUDO

Il collaudo è consistito nelle seguenti fase qui espletate e descritte (a questo punto possono seguire pagine e pagine di descrizione tecnica)

Accensione-spegnimento- riavvio

Controllo funzionamento touch screen

IL COLLAUDO HA AVUTO ESITO

Il collaudo ha avuto esito: ~~Positivo~~ Negativo (barrare la casella)

In caso di esito negativo spiegare il motivo e indicare nuova data di convocazione della commissione di collaudo.....

.....
.....
.....

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il rappresentante della ditta che costruito l'impianto (se presente)

Il rappresentante della ditta appaltatrice

Il rappresentante del cliente (se presente)

Antonio Basso

Il cliente


C. "ANTONELLI-CASALEGNO"
Via L. Lanfranco, 2 - 10137 Torino
Tel. 011.01166670 - Fax 011.01166690

Data, località e orario

Caruso Servizi
Caruso Servizi s.r.l.s.
Sede Legale
Via Santorre di Santarosa, 9
10095 Grugliasco (To)
P. IVA 12168460017